# MCDS 48100-L

## 24~65VDC, 100A, 大功率正弦波直流无刷伺服驱动器



#### 功能特性

- 电源输入范围: +24~65V 直流电源;
- 最大连续电流 100A,最大峰值电流 200A;
- 工作模式:转矩模式、速度模式、位置模式;
- 空间矢量运算,正弦波控制(直流无刷伺服电机);
- 控制端口: RS232、CANopen、Pulses/DIR、 CU/CD 双路脉冲、Quad A/B 正交脉冲、PWM、PWM/DIR、 ± 10V 差分模拟电压、单端模拟电压(电位器)、0~+10V、+10V/DIR; ENABLE/DIR/LEFT/RIGHT (4 个固定功能可配置)、FAULT;
- 反馈元件:增量式编码器、霍尔传感器;
- 硬件、软件限位功能、自动寻找零位;
- 可以通过 CAN 总线组网控制;
- 通过 RS232 或 CAN 实现 PC 控制、参数调整、在线调测;
- 过流、过压、欠压保护, IIT 电流限制、速失控、温度保护、动态跟踪误差超限保护;
- 适用于直流无刷伺服电机;

#### 工作模式配置表

工作模式	控	制 指 令		
	RS232	CAN		
转矩模式	单端模拟电压、±10V 差分电压、	DWM DWM/DTD		
	0∼+10V、 + 10V/DIR	PWM、PWM/DIR		

速度模式	RS232	CAN	
	单端模拟电压、±10V 差分电压、	Delace/DTD CU/CD DWM DWM/DTD	
	0∼+10V、 + 10V/DIR	Pulses/DIR、CU/CD、PWM、PWM/DIR	
位置模式	RS232	CAN	
<u>华</u> 夏侯氏	Pulses/DIR	CU/CD、Quad A/B	

# 电气参数

参数	标号	参数值	单位	
电源电压	U	24-65	V	
最大连续输出电流	Ic	100	А	
最大峰值输出电流	I <sub>max</sub>	200	А	
PWM 开关频率	fрwм	25	kHz	
静态功耗	lel	46/24V, 32/36V, 25/48V, 20/65V	mA	
	RS232	115200, 57600,38400,19200,9600	bps	
通讯端口	CANopen	1000,500,250,125,100,50,20	kbps	
	USB 转 RS232	115200, 57600,38400,19200,9600	bps	
松山岭江河即山水城	+5V <sub>out</sub>	5	VDC	
输出编码器电源	Icc	100	mA	
公开 电长入	信号属性	TTL,5V 差分,集电极开路		
编码器输入	最高频率	200	KHz	
	AIN+、AIN-	±10	V	
模拟输入电平	РОТ	0~+5	V	
	0∼+10V、+10V/DIR	0~+10	V	
株 かなる ブロロナア	AIN+、AIN-,+10V/DIR	6.2	KO.	
模拟输入阻抗	POT	50	ΚΩ	
		PNP/NPN 输出:最大电压为 30V,电		
故障输出	FAULT	流 5mA		
		有故障: 高低电平可配置		
시 생생수스 기사에 나는 모든	ENABLE, DIR, LEFT,	후 kr th TV TV TV TV TV		
外部输入控制电平	RIGHT	高低电平可配置		

	信号标准	低电平 0~0.3,高电平 3~24	V	
PWM 控制	频段	100~500	Hz	
	占空比范围	0%≤占空比≤100%		
步进脉冲最高频率	f <sub>max</sub>	300	KHz	
外部控制电源	VC+	5-24	V	
欠压保护	Vu	20	V	
过压保护	Vo	71	V	
地址设置	软件节点地址	2~127		
/ (m. NE) 1995	MCDS48100-L	<b>-</b> 15∼75	${}^{\mathbb{C}}$	
工作温度	MCDS48100E-L	<b>-</b> 45∼85	C	
<b>京</b> 低泪 <b>况</b> 始	MCDS48100-L	小于-15℃或大于 75℃保护;	°	
高低温保护	MCDS48100E-L	小于-45℃或大于 85℃保护	C	

# 驱动器控制端口

## 1. 电源和电机

引脚序号定义	信号
VDD	驱动器电源
VSS	驱动器电源地
U	电机 U 相绕组
V	电机 V 相绕组
W	电机 W 相绕组

#### 2.反馈信号端口

引脚序号定义	信号	信号方向	引	脚	信号	信号方向
	编码器地 GND	公共端	1	2	编码器电源+5Vout	输出
14 2	编码器 A-	输入	3	4	编码器 A+	输入
himmed	编码器 B-	输入	5	6	编码器 B+	输入
13 1	编码器 Z-	输入	7	8	编码器 Z+	输入
	霍尔反馈 U-相	输入	9	10	霍尔反馈 U+相	输入
	霍尔反馈 V-相	输入	11	12	霍尔反馈 V+相	输入
	霍尔反馈 W-相	输入	13	14	霍尔反馈 W+相	输入

## 3.驱动器控制端口

引脚序号定义	信号	信号方向	引脚		信号	信号方向
	AIN-	输入	1	2	AIN+	输入
	POT	输入	3	4	AGND	公共地
	GND	公共地	5	6	+5Vout	输出
20 2	RX	输入	7	8	TX	输出
NAAAAAAA	VC+	输出	9	10	Pulse1 / CU	输入
19 1	ENABLE	输入	11	12	Pulse2 / CD / DIR	输入
	RIGHT	输入	13	14	LEFT	输入
	CAN-L	输入/输出	15	16	FAULT	输出
	RES1		17	18	CAN-H	输入/输出
	GND	公共地	19	20	+5Vout	输出

# 安装尺寸图(单位:mm)

